

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



ตรวจสอบงานการติดตั้งท่อ S,W,V ของห้องน้ำ TL 1.1
บริเวณ ชั้น1 GL-7/E Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



ตรวจสอบงานการติดตั้งท่อ S,W,V ของห้องน้ำ TL 1.1
บริเวณ ชั้น1 GL-7/E Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



ตรวจสอบงานการติดตั้งท่อ S,W,V ของห้องน้ำ TL 1.1
บริเวณ ชั้น 1 GL-7/E Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานติดตั้งท่อ S,W,V บริเวณ ชั้น 1 GL 5,6,7/A

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานติดตั้งท่อ S,W,V บริเวณ ชั้น 1 GL 5,6,7/A

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานติดตั้ง Ground Rod Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานติดตั้ง Ground Rod Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



วัดความต้านทาน Ground Rod