

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ W,V ของห้องน้ำ TL 2.2 (W),(M)
บริเวณ ชั้น2 Zone 3

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ S,W,V ของห้องน้ำ TL 2.2 (W),(M)
บริเวณ ชั้น2 Zone 3

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ RL
บริเวณ ชั้น 2 Zone 3

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน




งานการติดตั้งท่อ sleeve ของห้องน้ำ TL 4.1,4.2 (W),(M)
บริเวณ ชั้น 4 Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ sleeve ของห้องน้ำ TL 4.1,4.2 (W),(M)
บริเวณ ชั้น 4 Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ RL
บริเวณ ชั้น 1 Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ RL
บริเวณ ชั้น 1 Zone 2

➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานการติดตั้งท่อ V
บริเวณห้องน้ำ TL2.1 และ TL2.2