



# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ CW ,V ห้องน้ำ TL 2.1, 2.2 ชั้น 2 Zone 3


# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ CW ,V ห้องน้ำ TL 2.1, 2.2 ชั้น 2 Zone 3



# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ CW ,V ห้องน้ำ TL 2.1, 2.2 ชั้น 2 Zone 3

# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ CW ,V ห้องน้ำ TL 2.1, 2.2 ชั้น 2 Zone 3




# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ CW ,V ห้องน้ำ TL 2.1, 2.2 ชั้น 2 Zone 3


# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อไฟฟ้า ชั้น 1, 3, 4, 5



# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อไฟฟ้า ชั้น 1, 3, 4, 5

# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อไฟฟ้า ชั้น 1, 3, 4, 5





# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ S, W, V ห้องน้ำ ชั้น 5-6


# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานเดินท่อ S, W, V ห้องน้ำ ชั้น 5-6



# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานวาง Sleeves ชั้น ดาดฟ้า



# ➔ รูปถ่ายความก้าวหน้าของงาน



งานวาง Sleeves ชั้น ดาดฟ้า