

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และตู้โทรศัพท์ ประจำชั้น



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และตู้โทรศัพท์ ประจำชั้น

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และตู้โทรศัพท์ ประจำชั้น



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และตู้โทรศัพท์ ประจำชั้น

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และตู้โทรศัพท์ ประจำชั้น



- ภาพถ่ายแสดงงานเดินท่อไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานเดินท่อไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานเดินท่อไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานเดินท่อไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และ MDF บริเวณ ชั้น 1

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Alarm และ MDF บริเวณ ชั้น 1



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ LOAD และงานเข้าสายไฟ

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ LOAD และงานเข้าสายไฟ



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ LOAD และงานเข้าสายไฟ

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ LOAD และงานเข้าสายไฟ




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อน้ำฝน

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งท่อน้ำฝน



➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน





- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานเดินท่อ DUCT บริเวณ ชั้น 2</p>
	<p>➤ ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายเมนโทรศัพท์</p>

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



➤ ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายเมนโทรศัพท์



➤ ภาพถ่ายแสดงงานเดินท่อ S, W, V และท่อ CW

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Hose Cabinet เดินท่อ และทดสอบระบบ




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Hose Cabinet เดินท่อ และทดสอบระบบ

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน




➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Hose Cabinet เดินท่อ และทดสอบระบบ




➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Hose Cabinet เดินท่อ และทดสอบระบบ

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



➤ ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งตู้ Fire Hose Cabinet เติ้นท่อ และทดสอบระบบ




➤ ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2




- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- ภาพถ่ายแสดงงานร้อยสายไฟฟ้า และทดสอบระบบ บริเวณ ชั้น 2