

ภาพแสดงงานปรับปรุงลิฟต์

	<p>➤ รูปภาพแสดงการติดตั้งตู้ควบคุมลิฟต์ และ UPS</p>
	<p>➤ รูปภาพแสดงการปรับปรุงชุดขับเคลื่อนลิฟต์</p>
	<p>➤ รูปภาพแสดงการเปลี่ยนสายลวดสลิง ขนาด 12 mm จำนวน 5 เส้น และ 8 mm จำนวน 1 เส้น</p>



- รูปภาพแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ลิฟต์เข้า
หน่วยงาน



- รูปภาพแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ลิฟต์เข้า
หน่วยงาน



- รูปภาพแสดงการติดตั้งตู้ควบคุมลิฟต์ บริเวณ
หลังคาตู้ลิฟต์



➤ รูปภาพแสดงการปรับพื้นด้วยหินคลุก