



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Office ชั่วคร่าว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Office ชั่วคร่าว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Office ชั่วคราว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้ง Office ชั่วคราว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งห้องประชุมชั่วคราว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งห้องประชุมชั่วคราว บริเวณชั้น 4




- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งสไตร์ชั้วคราวของงานระบบบริเวณชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งสไตร์ชั้วคราวของงานระบบบริเวณชั้น 2



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว บริเวณชั้น 4



- ภาพถ่ายแสดงงานติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว บริเวณชั้น 4